



# Commission de Suivi de Site

Les Bardys le 14 novembre 2018

05/11/18



**PRIMAGAZ**



# Sommaire

1. Présentation du site
2. Bilan d'activités
3. Organisation – Formation
4. Investissements
5. Audits et contrôles
6. Compte rendu des évènements et exercices



# 1 - Présentation du site

Le relais-vrac PRIMAGAZ est implanté sur la commune de SAINT-PRIEST-TAURION depuis plus de 50 ans. Le 1<sup>er</sup> arrêté préfectoral date du 19/08/1963.

Les activités du site sont :

- **Réception** de GPL (butane, propane) par camion (citerne et bouteilles)
- **Stockage** de propane en sphère aérienne
- **Stockage** de butane et propane en bouteilles
- **Chargement** de camions citernes et bouteilles



# 1 - Présentation du site

## Le site est composé de :

- ✓ Une sphère aérienne de propane
- ✓ Une zone dédiée au chargement/déchargement des camions-citernes : 2 postes de chargement et 1 poste mixte chargement/déchargement
- ✓ Un bâtiment administratif

## Etude de dangers :

- ✓ Dernière mise à jour : juillet 2017



## 2 - Bilan d'activité

### ■ Activité Vrac - Volume 2017

- 5 088 tonnes (4 958 tonnes en 2016)
  - ✓ 969 camions chargés
  - ✓ 235 camions déchargés



### ■ Activité Bouteilles - Volume 2017

- 3 095 tonnes (3 431 tonnes en 2016)
  - ✓ 1 155 camions chargés
  - ✓ 253 camions déchargés



# 3 - Organisation - Formation



## Organisation:

- Effectif permanent : 2 Exploitants Relais-Vrac

## Formation

- Sécurité : 2 personnes

## Nombre d'intervenants extérieurs ayant suivi une formation sécurité : 48 personnes

- Accueil sécurité : 48 personnes
- Habilitation chauffeur : 9 personnes

# 4 - Investissements

Investissements 2017 dans le cadre de la réduction des risques :

Principaux investissements	Coût (€)
Installation d'un système de vidéosurveillance	94 936
Fourniture d'un système d'interverrouillage pour les soupapes de la sphère	2 086
Réalisation d'une dalle béton pour la zone de démixage des bouteilles	9 700
Mise en place de glissières de sécurité pour la protection de la sphère	5 055
Remplacement du portail d'entrée du site	25 349
Travaux sur la clôture	2 385
<b>TOTAL</b>	<b>139 510 €</b>





# 5 - Audits et contrôles



## Audit ISO/SGS interne :

↳ le 05 juillet 2017

- ✓ Les actions et réponses aux NC ou remarques sont suivies sur site à travers un plan d'actions
- ✓ Lors des audits internes, l'auditeur examine toujours le CR de l'audit précédent et statue sur la clôture des actions

## Inspection DREAL :

↳ le 13 avril 2017





# 6 - Compte rendu des évènements et exercices

## Evènements en 2017 enregistrés dans la base « e-Sécurité »

### ✓ Presqu'accidents, incidents, accidents :

- Accident : 0
- Incident : 1
- Incident mineur : 0
- Presqu'accidents : 3
- Les presqu'accidents relevés sont des événements classés en gravité 0, qui correspondent à des alarmes signalant un défaut technique du matériel de détection.



Alarme ayant entraîné une mise en sécurité du site : 1

Aucun accident du travail



# 6 - Compte rendu des évènements et exercices



## **03 septembre 2017 - Incident**

### Description :

Intrusion, vol avec effraction du portail d'entrée du site (hors parc bouteilles et vrac)

### Actions :

*Immédiates* : Appel des gendarmes et de l'astreinte, ronde puis état des lieux – Vol de carburant et de 4 bouteilles, effraction des cabines camions et disjoncteur de l'éclairage d'entrée coupé.

*Préventives* : Remplacement du portail d'entrée et mise en place de la vidéosurveillance incluant la zone de stationnement des camions bouteilles.

### Mise en sécurité du site :

Non

## **13 janvier 2017 – Presqu'accident**

### Description :

Alerte détecteur gaz

### Cause :

Défaut détecteur gaz

### Action :

Levée de doute sur site, inhibition temporaire du DG puis mise en place d'un mode dégradé, intervention du prestataire

### Mise en sécurité du site :

Non

# 6 - Compte rendu des évènements et exercices



## **02 février 2017 – Presqu'accident**

### Description :

Alerte détecteur gaz

### Cause :

Défaut détecteur gaz

### Action :

Levée de doute, inhibition temporaire du DG puis mise en place d'un mode dégradé, demande intervention du prestataire

### Mise en sécurité du site :

Non

## **04 juin 2017 - Presqu'accidents**

### Description :

Alarme gaz

### Cause :

Défaut détecteur gaz

### Action :

Levée de doute, inhibition temporaire du capteur avec la mise en place d'un mode dégradé dans l'attente de l'intervention de la société de maintenance

### Mise en sécurité du site :

Oui



# 6 - Compte rendu des évènements et exercices

## Mise à jour des plans de secours

- Dernière mise à jour du POI : novembre 2016
- Dernière mise à jour du PPI : mars 2016

## Exercices de sécurité effectués en 2017

- Exercices mensuels :
  - ✓ 11 exercices mensuels
- Exercices POI / PPI :
  - ✓ Exercice POI le 23/11/17. Thème : *Présentation des installations*



**Merci pour votre écoute**  
**Avez-vous des questions ?**