

PRÉFET DE LA CORREZE

**Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
du Limousin**

Service Prévention des Pollutions,
des Risques et du Contrôle des Transports

Unité Prévention des Risques,
des Pollutions et du Sous-Sol

Cellule Mines et Carrières

Limoges, le 20 octobre 2014

Monsieur le Préfet de la Corrèze
1 rue Souham
19000 TULLE

Nos réf. : n°440

Objet : AREVA MINES
Rapport de visite d'inspection – Sites miniers « la porte » et « galerie des Biaurottes » à
Saint Julien aux Bois

Visite d'inspection : Date de la visite :	Site minier « La Porte » et « Galerie des Biaurottes » à Saint Julien aux bois (19) 7 octobre 2014
Situation administrative :	La porte – MCO – 29 t Galerie des Biaurottes – petit chantier souterrain – 52 kg Exploitant : AREVA Mines Propriétaires du site : Areva et privés
Référentiels utilisés :	- Bilan de fonctionnement de la Corrèze - Courriers AREVA : 27/01/2010, 25/03/2010, 30/06/2010, 16/12/2010,

1. Site de la Porte



Le site de la Porte est une ancienne MCO partiellement remblayée. Le site n'est pas visible depuis la route (accès via des prés).

La MCO est entièrement clôturée, avec porte cadenassée et présence de panneaux (risque de chute et noyade).

L'entretien annuel du site est programmé d'ici la fin de l'année (végétation abondante).



Il est à noter que la verse à stériles n'est pas mentionnée dans le texte du bilan environnemental, mais qu'elle est bien identifiée dans les plans.



Niveau d'eau dans la MCO

LA MCO ne dispose pas de surverse connue ; son niveau est en équilibre avec le ruisseau qui ne semble pas impacté (concentrations mesurées dans le Riou Tort en amont et en aval sont du même ordre à chaque campagne et varient entre 1 à 3 microgrammes par litre, pour une teneur de l'eau de la MCO de 82 µg/L (cf. bilan 2013 et début 2014).

Toutefois, dans l'hypothèse où des stériles excavés dans le cadre de l'action nationale seraient amenés sur ce site (dans la MCO), il y aura lieu de prévenir notamment tout risque de surverse vers le ruisseau. **Ce point sera à aborder dans le dossier attendu relatif aux exutoires envisagés dans le cadre de l'action nationale.**



Ruisseau en contrebas de la MCO

2. Galerie des Biaurottes

L'emplacement de la galerie est difficilement repérable ; il n'y a pas de résurgence visible. Compte-tenu des travaux menés, le site pourrait faire l'objet d'une procédure de DADT.



3. Conclusions

Cette inspection n'a pas soulevé de remarque particulière.