

DEPOT BUTAGAZ
DE BRIVE LA GAILLARDE
BILAN DE L'ACTIVITE 2019

A l'attention des membres de la C.S.S.

01

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE



▶ AUCUNE SITUATION D'URGENCE EN 2019

- Dans la stricte application de nos procédures, nous avons réalisé des exercices mensuels de mise en œuvre du P.O.I.
- Ces exercices nous ont permis de vérifier que les entreprises extérieures / les nouveaux chauffeurs adoptaient le bon comportement en cas de déclenchement de la mise en sécurité du site.

02

SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE



SUIVI DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Suivant notre procédure de création et de suivi, des fiches d'anomalies ont été émises. Celles relatives à nos MMR sont les suivantes :

- 2 déclenchement intempestifs de la sonde de niveau très haut d'un réservoir.
- Défaillance partiel du système de télésurveillance.
- Détecteur linéaire de chaleur en défaut

Pour chaque anomalie, un mode de marche équivalent a immédiatement été mis en place afin de ne pas dégrader la sécurité du site.

03

FORMATION



Résultats à fin d'année 2019 :

TAUX DE REALISATION DES FORMATIONS : 100 %

- **Formation technique** : 1 formation a été réalisée sur 1 prévue
- **Formations sécurité** : 3 formations ont été réalisées sur 3 prévues
- **Formation à la direction des secours** : 2 formations ont été réalisées sur 2 prévues

100 % du personnel de gardiennage a été audité : contrôle des connaissances, notamment conduite à tenir dans le cadre d'un déclenchement du POI.

04

GESTION DES RETOURS D'EXPERIENCE



Retour d'expérience national

- ▣ Le 27 novembre, journée sécurité annuelle nationale (thème : Petites causes, grands effets !)
- ▣ Communications mensuelles avec le personnel du site : communication sécurité, bilan et synthèse des résultats HSSE nationaux de l'entreprise
- ▣ Communications bimensuelles spécifiques HSSE transport avec les chauffeurs pour leur faire bénéficier des retours d'expérience de l'ensemble du territoire

05

GESTION DES MODIFICATIONS



Installations, procédés, produits

- ▣ Requalification de la sphère PR1
- ▣ Mise au chômage de la sphère PR2
- ▣ Travaux importants en pomperie pour réduction du risque à la source :
 - Suppression du collecteur principal
 - Diminution du nombre de lignes aériennes
 - Suppression d'une pompe GPL
 - Mise en place de nouvelles vannes de sectionnement
- ▣ Divers travaux liés à la sécurité (ex : reprise du système anti-corrosion du bac incendie 360 m³)

06

MAITRISE DU RISQUE ET DES PROCÉDES



Maîtrise du risque

- ▣ 1 accident avec arrêt pour du personnel extérieur, lors des travaux de requalification de notre sphère

Maîtrise des procédés et de l'exploitation

- ▣ Mise en œuvre du programme de contrôle des Mesures de Maitrise des Risques
- ▣ Réalisation de 373 contrôles d'équipements appartenant aux Mesures de Maitrise de Risque

07

AUDITS ET VISITES D'INSPECTION





Audit du Système de Gestion de la Sécurité



Réalisé du 22 au 24 mai 2019.
Bilan des 96 points contrôlés : 7 non-conformités mineures et 21 points d'amélioration identifiés.



Visite d'inspection de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.)

Le 05 septembre 2019, des inspecteurs de la DREAL ont réalisé une visite d'inspection. Elle a fait l'objet d'un rapport en date du 23 septembre 2019.
Cette inspection a donné lieu à la mise en place d'un plan d'actions correctives, dans lequel 1 remarque et 1 écart ont été identifiés et soldés (courrier de suivi de BUTAGAZ adressé le 23/09/2019).