CSS – 29 septembre 2015

JOUFFRAY-DRILLAUD

Cissé

SQ/AP/ap/15.251/1E

Bilan annuel 2013/2014

- ***Chiffres clés de Jouffray Drillaud***
- ***Bilan annuel (art. D125-34 du code de l'environnement) :***

  - Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût

  - Le bilan du système de gestion de la sécurité

  - Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

  - Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

  - La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet

Chiffres clés

CA de 53 M€ en 2013

Répartition du CA par activité – 2013 :



Répartition du CA Semences par espèces – 2013



- ***163 Personnes ETP, Dont 137 CDI (2014)***

Présentation du site

- **Volumes et activités :**
  - **Production** de semences fourragères : 8 000 T/an
  - **Stockage et négoce** : 21 000 T/an, dont :
    - 12 000 T/ an semences
    - 5 000 T/ an produit de nutrition santé végétale
    - 2 500 T/ an engrais (binaires ou ternaires)
    - 1 500 palettes/ an d'outillage

- **Surface bâtiments :** 27 129 m²

- **Classement : AS** (Seveso seuil haut) => 2000 T

1172 : Produits dangereux pour l'environnement très toxiques

1173 : Produits dangereux pour l'environnement toxiques

CSS 29/09/2015

Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts

Etudes : ***Mise à jour étude de dangers (octobre 2013)***

Investissements (2013/2014) :

Vidéo surveillance : 10 500 €
Remplacement bruleurs fuel : 6 238,5 €
Installation Thermo sonde en réception : 13 588,86 €
Bac de rétention pour séparer les bases des acides : 4 500 €
Ajout de sirènes : 5 000 €
rénovation des racks magasin : 48 510 €

Formations (ex. 2014) :

115 personnes formées, 22 formations
pour un coût de 44 210,89 €



CSS 29/09/2015

Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts

Renouvellement du système anti-intrusion sur 2014

Sur les 3 dernières années :

- Renouvellement de l'outil industriel (Nouvel atelier de conditionnement + isolation, Triage optique, Désacheuse, Plan de renouvellement des racks et des chariots)
- Diminution du risque à la source (Compresseur à l'extérieur des locaux, Plan de circulation, Contrôle thermographique annuel)
- Développement des moyens d'intervention (Mise en place d'une communication par Taky Walky, Identification des membres du POI par des chasubles vertes pour faciliter la coordination avec les pompiers)

CSS 29/09/2015

Bilan annuel du SGS – Année 2014

Consommation/ Production:

Eau : 289 m3 (augmentation de 2%)

Electricité (Total : général + usine) : 2 101 MWh (stable : + 0,005%)

Gaz (enrobage) : 61,8 MWh (+31% lié à l'activité)

Déchets non dangereux : 247 Tonnes

Pas de rejet atmosphérique

Pas de rejet d'effluent liquide

=Impact limité en fonctionnement normal

Bilan annuel du SGS – Année 2014

Maintenance EIPS :

EIPS	Maintenance réalisée selon planning	Remarques
Chariots élévateurs / appareils de levage	ok	R.A.S.
Extincteurs	ok	Plan, numérotation et étiquettage revus - suite isolation conditionnement re-faire le point sur le positionnement des extincteurs
R.I.A/ réseau glycole	ok	Problème de surpression dans le réseau (obligation d'ouvrir la vanne) - mettre une soupape sur le surpresseur.
Trappes de désenfumage	ok	R.A.S. - Réparation suite aux vérifications
Portes coupe feu	ok	Intervention AMCO/ Vérification interne
Détection incendie	ok (interne et externe)	R.A.S.
Détection intrusion	ok	Changement de l'installation
Controle qualité des emulseurs	N.C (contrôles 2010 - 2015)	R.A.S.
Vanne police magasin	ok	R.A.S.
Lagunes incendie	ok	Réparation de la lagune en face du triage
Piscine de rétention	ok	R.A.S.
Protection contre la foudre	ok	R.A.S.
Installations électriques	ok	R.A.S.
Thermographie	ok	R.A.S.
Murs coupe feu 2h	ok	R.A.S.
Détection hydrogène	ok	R.A.S.
Ventilateur	ok	R.A.S.

Bilan annuel du SGS – Année 2014

- Implication des membres du CHSCT

  Organisation sécurité importante – Safety First => groupe, pôle, entreprise.

  Des spécialistes, des manageurs impliqués, des opérateurs acteurs (en cours).

- Réalisation d'audits internes et externes => sur 2014

Audit Internes	Nbre p/ an	Audit externes	Nbre p/ an
Visites mensuelles	12	Audit R11	1
Visites CHSCT	4	Inspection DREAL	1
Audit croisé	2	Audit LRQA	6
Audit interne qualité	10	Inspection douane	1
			Total : 37

- Respect autorisation de stockage : 0 écart/ seuils fixés par l'arrêté préfectoral
- Suivi des eaux souterraines : 0 écart
- Suivi des hétéroatomes (juin et décembre) : 0 écart

Compte rendu incidents/ accidents

- ***2004/ 2005 : RAS***
- ***2006 : 1 fausse alerte (déplacement des Sapeurs Pompiers) sur appel d'un témoin***
- ***2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011 : RAS***
- ***2012 : Suite erreur lors d'une maintenance externe, le compresseur n'était plus correctement huilé – Dégagement de fumée.***

  Pas de risque pour entreprise => protection passive : ok (disjoncteur)

  Identification (en 5 min) et résolution du problème (en 10 min)

  ⇒ Pas de déclenchement POI/ Pas d'impact à l'extérieur du site

- ***2013 : RAS***
- ***2014 : Départ de feu sur un chariot gaz***

⇒ ***En extérieur/ maitrise immédiate/***

⇒ ***Pas de déclenchement POI / Pas d'impact à l'extérieur du site***

Compte rendu des exercices

- En interne

✓ Un **P**lan d'**O**rganisation **I**nterne régulièrement actualisé : Dernières mises à jour **30 septembre 2013** – A remettre à jour en 2015

✓Des exercices d'évacuation

- ❖17/07/14
- ❖28/07/14
- ❖02/12/14

Chaque exercice fait l'objet d'un retour d'expérience qui permet d'améliorer notre fonctionnement
=> ex. de constat et amélioration : confusion entre alarmes incendie et intrusion/ Sensibilisation

- En association avec le SDIS

✓ Un Plan ER adapté aux scénarii de l'étude de dangers : **Mis à jour mai et juin 2015.**

✓Des manœuvres

❖Exercice de mise en place d'un poste de commandement exploitant avec le SDIS fait le **21 mai 2015,** suite mise à jour Plan ER => Retour d'expérience : positif

Programme de réduction des risques
2015 - 2016

Etudes : Audit Energétique (Décret numéro 2014-1393) avant le 05/12/2015

Investissements :

Ajout de sirènes : 9 000 €
Rénovation des racks magasin : 50 000 €
Fragilisation du local Atex : 5 000 €
Conformité chaînes de triage : 14 000 €
Capotage des mélangeuses du conditionnement : 16 000 €
TRACABILITE magasin et usine : 450 000 €
pompage nettoyage et rebouchage cuve à Gasoil : 15 000 €

Formations :

Interne : Formation annuelle de l'équipe d'astreinte/ Spécialisation technicienne maintenance sécurité (40%)
Externe : Plan de formation aussi conséquent qu'en 2014

Programme de réduction des risques **2015 - 2016**

- Continuer les différentes actions engagées
- Assurer le suivi du plan d'investissement
- Assurer le suivi du plan de formation
- Remise à jour SGS/ POI
- Faire des exercices d'évacuation
- Dossier Seveso III

Mention des décisions individuelles

- Visite DREAL du 26/11/14
  - Courrier reçu le 10/12/14 – réponse mails (pas d'actions correctives)
    - Suivi du dossier photovoltaïque **=> Fait**
    - Avis sur projet d'arrêté préfectoral **=> Fait**
- Arrêté Préfectoral du 16/02/15 (passage au CODERST le 22/01/15)
  - n°2015-DRCLAJ/BUPPE : Suite mise à jour de l'étude de dangers/ Consolidation de tous les arrêtés du site.
- En association avec la Préfecture
  - Un Plan Prévention des Risques Technologiques : Approuvé le 20 janvier 2012

Merci

www.jouffray-drillaud.com

JOUFFRAY-DRILLAUD

4 avenue de la CEE la cours d'Hénon 86 170 CISSE