



AREVA - Business Group Mines
BGM/DRES/DAM/ENV

DREAL LIMOUSIN

Site Jourdan
22, rue des Pénitents Blancs
87032 LIMOGES cedex

A l'attention de M. BERGOT

Bessines, le 08/06/2010

Affaire suivie par C. ANDRES

05/55/60/50/89 - 06/08/74/28/37 - christian.andres@areva.com

Réf : BGM/DRES/DAM/ENV CE 10/174 - CAS / VBY

Objet : Sites de PIEGUT - MASGRIMAUDS - COTE MOREAU

Monsieur,

Nous vous informons que, conformément à votre demande formulée en date du 29 mars 2010, et faisant suite à votre visite d'inspection en date du 16 février 2010 :

- le périmètre de sécurité mis en place à l'aplomb des travaux miniers souterrains de PIEGUT, qui avait été détérioré lors de l'entretien de la parcelle voisine, a été restauré sur les parties endommagées. Un affichage conforme à la circulaire du 22 juillet 2009 a été mis en place (cf. photos jointes),
- les clôtures en périphérie de la mine à ciel ouvert des sites de COTE MOREAU et MASGRIMAUDS ont été contrôlés après un débroussaillage de leur partie extérieure. Un affichage conforme à la circulaire du 22 juillet 2009 a été mis en place.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Chef d'Etablissement,


G. LAURET

P.J. : 1.

S.M.J. - Société des Mines de Jouac

1, avenue du Brugeaud - 87250 BESSINES - Tél. : 05 55 60 50 70 - Fax : 05 55 60 50 86

Siège Social :

33 rue La Fayette - 75009 PARIS - France SNC AU CAPITAL DE 2 361 548 Euros - 303 697 924 RCS PARIS

SITE MINIER DE PIEGUT (Haute Vienne) – Planche photographique



Restauration du périmètre de sécurité



Restauration du périmètre de sécurité et affichage