

CENTRE EMPPLISSEUR BUTAGAZ DE LE DOUHET

BILAN DE L'ACTIVITE 2015

A l'attention des membres du C.S.S




BUTAGAZ

01


ACTIVITE DU SITE EN **2015**





► Gaz en citerne

9044 tonnes chargées
(Versus 8350 t en 2014)



► Gaz en bouteille

17 150 tonnes chargées
(11000 t butane – 6150 t propane)
(Versus 17650 t en 2014)

02

GESTION DES **SITUATIONS D'URGENCE**



▶ AUCUNE SITUATION D'URGENCE EN 2015.

Le site n'a connu aucune situation d'urgence depuis 2008

Un exercice de mise en œuvre des situations d'urgence a été réalisé le 30 septembre avec les pompiers, en compléments des exercices mensuels et exercices inopinés du plan d'urgence.

03

SUIVI DU SYSTEME DE **GESTION DE LA SECURITE**



BUTAGAZ

► SUIVI DES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

Trois anomalies mineures constatées en 2015.

Suivi des dysfonctionnements :

- Le 25 juin 2015 affichages de valeurs « défaut » furtifs sur le détecteur de sur-débit de la sphère propane. Mise en application d'une disposition de marche équivalente (*présence du personnel durant les périodes de soutirage, fermeture des vannes et clapets en l'absence de personnel de surveillance, suspension des chargements de véhicules vrac en self-service*). Intervention du fournisseur pour recherche du défaut. Remplacement des capteurs et des câbles coaxiaux défectueux et remise en service de l'équipement le 30 septembre.
- Le 26 octobre défaillance du cordon linéaire de chaleur de la sphère propane. Mise en application d'une disposition de marche équivalente (*présence du personnel durant les périodes de transfert produit, suspension des chargements de véhicules vrac en self-service*) et investigation pour recherche du défaut (cordon linéaire détérioré). Remplacement du cordon et remise en service de l'équipement le 16 novembre.

▶ SUIVI DES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

- ▶ Le 16 décembre 2015 mise en situation de by-pass de la sonde détection gaz N°30 suite à plusieurs défauts. Mise en application d'une disposition de marche équivalente (*Présence d'une personne en surveillance et équipée d'un explosimètre et d'un T.W permettant la mise en sécurité du site durant les opérations de transfert produit*) et investigation pour recherche du défaut (baisse de la tension d'alimentation 24v). Vérification et resserrage des connections. Disparition du défaut et remise en service de la sonde le 5 janvier 2016

Conformément aux consignes du manuel sécurité centre et dépôts, ces dysfonctionnements ont fait l'objet dans le cas où elles s'avéraient nécessaires et jusqu' au retour à l'état normal, de mise en œuvre de dispositions de marches équivalentes spécifiques.

Aucun dysfonctionnement mettant en cause la sécurité de l'exploitation n'a été constaté en 2015.

04

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES **RISQUES MAJEURS**



Mise en œuvre des prescriptions des arrêtés préfectoraux

- ▶ Conformément à l'arrêté préfectoral N° 13-2094 du 13 août 2013, une réunion du C.S.S s'est déroulée le 10 novembre 2015 à la Mairie de le Douhet au cours de laquelle le résultat d'exploitation a fait état pour l'année 2014 d'un bilan positif.

05

FORMATION



Principales formations dispensées en 2015 :

Formations Sécurité	Nbre de personnes concernées	Nbre de personnes formées
Formation de lutte contre l'incendie (GESIP)	5	5
Formation de gestion d'un sinistre	1	1
Formation réglementaire sur le site des personnels nouveaux et personnels temporaires	48	48
Formation aux règles de circulation et aux procédures d'exploitation et d'urgence des chauffeurs	67	67
Contrôle de la formation des agents de surveillance selon la procédure.	4	4
Sauveteur secouriste du travail (recyclage)	5	5

06

GESTION DES **RETOURS D'EXPERIENCE**



BUTAGAZ

▶ Groupes d'amélioration de la sécurité

Des Groupes d'Amélioration de la Sécurité se réunissent à l'initiative du responsable de site afin de prendre en compte les situations potentiellement dangereuses.

Au cours de l'année 2015, 3 réunions ont permis d'identifier et réaliser 25 actions de prévention.

Retour d'expérience national

- ▶ Journée sécurité annuelle nationale
- ▶ Réunions mensuelles spécifiques HSSE transport avec les chauffeurs pour bénéficier des retours d'expérience de l'ensemble du territoire
- ▶ Réunions bimensuelles pour le personnel du site avec communication sécurité, bilan et synthèse des résultats HSSE nationaux de l'entreprise

08

GESTION DES **MODIFICATIONS**



Installations, procédés, produits

- ▣ Le site n'a fait l'objet d'aucune modification

09

MAITRISE DU **RISQUE** ET DES **PROCEDES**



Maîtrise du risque

- ▣ 37 plans de prévention, 102 autorisations de travail et 100 permis associés (feu, fouilles, espaces confinés etc.....) ont été délivrés en 2015 afin de garantir la sécurité dans le cadre de divers travaux et interventions d'entreprises extérieures.

Maîtrise des procédés et de l'exploitation

- ▣ Mise en œuvre du programme de contrôle des Equipements Importants pour la Sécurité
- ▣ Réalisation de 258 contrôles périodiques
- ▣ Créations et mises à jour de procédures d'entretien

10

AUDITS

ET VISITES D'INSPECTION



BUTAGAZ



Audit du Système de Gestion de la Sécurité

Réalisé le 21 avril 2015 par la société Auditrix, organisme extérieur.

Bilan : 1 remarque formulée et corrigée. (Attestations de stages non présentées pour un salarié)



Inspection technique interne

Réalisée du 4 au 5 novembre 2015

Bilan : 7 remarques formulées et soldées



Visite d'inspection de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)


➤ Le 22 septembre 2015 Mme Couty et Mme. Jousseaume, inspecteurs DREAL, ont réalisé une visite d'inspection du site. Cette visite a fait l'objet d'un rapport daté du 30/09/2015 et d'un courrier de suivi daté du 30/10/2015.

➤ Le 6 octobre 2015 Mme Couty inspecteur DREAL et l'adjudant-chef Budynek référent sûreté départemental des forces de l'ordre, ont réalisé une visite d'inspection du site sur la thématique sûreté de l'établissement.

Cette visite a fait l'objet d'un rapport daté du 19/10/2015 et d'un courrier de suivi daté du 06/01//2016.

11

DECISIONS INDIVIDUELLES



Arrêté Préfectoral n° 15 - 1061 du 18 mai 2015

- ▣ portant modification à l' A.P N° 13-2094 du 13 août 2013 portant création et composition de la commission de suivi de site a été prescrit le 18 mai 2015.

Arrêté Préfectoral n° 15 - 3051 – du 12 novembre 2015

- ▣ portant mise à jour du classement des installations exploitées par la société Butagaz au Douhet a été prescrit le 12 novembre 2015.