

Mines d'uranium orphelines

CLIS Creuse - 9 février 2011



Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Limousin

www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir

Mines d'uranium orphelines

- Responsable défaillant
- Prise en charge par l'État
- Gestion avec 4 organismes publics
 - ANDRA
 - IRSN
 - Geoderis
 - BRGM-DPSM



Plan d'action

➤ Diagnostic

➤ Classement prioritaire sur 4 niveaux

N0 = Actions à brève échéance

N1 = Actions dans des délais courts mais sans caractère d'urgence

N2 = Actions d'information et de conservation de la mémoire

N3 = Aucune action particulière

➤ Arbitrage du ministère

➤ Réalisation des travaux si nécessaires



Calendrier

- Visite de terrain
 - juin 2010

- Rapport commun
 - 1er trimestre 2011


- Rapport suite à investigations complémentaires
 - 2ème trimestre 2011

- Sites avec actions prioritaires
 - Travaux de mise en sécurité dès 2011




Les sites orphelins

Etat de mise en sécurité et situation radiologique des sites Synthèse du classement général




Sites orphelins de Creuse



Commune d'Evau-les-Bains

➤ Permis de recherche de Bois de Roche



Commune d'Evau-les-Bains

➤ La Casine (TMS)

- Puits
- Galeries

➤ Mouvement de terrain


- Effondrement localisé fort sur le puits

➤ Situation radiologique

- Activité radiologique > Bruit de fond

➤ Mesures correctrices envisagées

- Mise en sécurité du puits
- Limitation des usages / risque radiologique



Commune d'Evau-les-Bains



➤ Bois de Roche

- Tranchées
- Sondages courts

➤ Le Château



- Puits
- Galeries de faible dimension

➤ Classement sous réserve de complément de diagnostic radiologique



Commune de Châtelus-le-Marcheix

➤ Permis de recherche de Châtelus-le-Marcheix



Commune de Châtelus-le-Marcheix

➤ Villepigue (TMS)

➤ 1 galerie

➤ Mouvement de terrain

- Effondrement localisé faible
- Tassement très faible à faible



➤ Situation radiologique

- Anomalie radiométrique localisé en entrée de galerie
- Forte activité en radon

➤ Mesures correctrices envisagées

- Empêcher l'accès à la galerie
- Limitation des usages / risque radiologique


N0 →

prioritaire

N1 →

N2 →

N3 →




Commune de Châtelus-le-Marcheix

➤ Le Grand Peux (Prospection)

➤ Pas de travaux souterrains

➤ Mouvement de terrain

➤ Aucun aléa retenu



➤ Classement sous réserve de complément de diagnostic radiologique

Merci de votre attention

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**



Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin

www.limousin.developpement-durable.gouv.fr