



## Relais-Vrac des BARDYS

CSS du 29 juin 2017 - Rapport d'activité de l'exploitant



**PRIMAGAZ**

# Sommaire

**Présentation du site**

**Evolutions de l'activité et organisation**

**Actions réalisées pour la prévention des risques et coûts associés**

**Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS)**

**Plan de secours et exercices**

**Compte-rendu des incidents et accidents**

**Programme d'objectifs de réduction des risques**



# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Présentation du site

- Relais-vrac de GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés : butane et propane)
- Réception des produits par route
- Stockage de propane dans une sphère.
- Stockage de butane et propane en bouteilles,
- Remplissage de camions-citernes et chargement de camions bouteilles

Primagaz est présent à SAINT-PRIEST-TAURION  
depuis plus de 50 ans  
(le 1<sup>er</sup> arrêté préfectoral date du 19/08/1963)



**CAMION BOUTEILLES**



**CAMION-CITERNE**

# Rapport d'activité de l'exploitant

---

| Activité et organisation | 2016    |
|--------------------------|---------|
| Activité Vrac            | 4 958 T |
|                          |         |
| Activité Bouteille       | 3 431 T |



# Rapport d'activité de l'exploitant

| Activité et organisation                     | 2016 |
|--|------|
| Effectif                                     | 2    |
| Formation du personnel du site               |      |
| Sécurité :                                   | 2    |
| Habilitation électrique :                    | 2    |
| Astreinte :                                  | 1    |
| Recyclage astreinte :                        | 1    |
| Exercices sur feux réels                     | 2    |
| Mise en œuvre du POI                         | 2    |
| Recyclage pompiste                           | 1    |
| Formation sécurité d'intervenants extérieurs | 30   |



# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Analyse de risques & Évolution des installations

Dernière mise à jour de l'Etude de Dangers : août 2012, mise à jour en cours

### Principaux investissements réalisés en 2016 dans le cadre de la réduction des risques

Installation de 2 répéteurs (pont-bascule)

Etude industrielle sur le processus pesée des camions

Remplacement de l'éclairage extérieur

Remplacement des contacts fin de course des repose-bras de transfert

Remplacement de 3 extincteurs 50 kg et 1 CO<sub>2</sub> 2kg

Commande de matériels pour stock - flip-flap

Installation des projecteurs LED pour l'éclairage extérieur

# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Plans de secours et exercices

- **Mise à jour des plans de secours**

POI - Plan d'Opération Interne - novembre 2016

PPI - Plan Particulier d'Intervention - mars 2016

- **Exercice POI/PPI effectué en coordination avec les services de secours**

Le 29 juin 2016 - Thème : Feu d'essieu sur un camion-citerne gros porteur à l'entrée du site avec panne des GMPI

- **Exercices internes de sécurité : 11**



# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site

Nombre de mises en sécurité sur alarme en 2016 : 0

## Presqu'accidents - Incidents – Accidents

|                    |   |
|--------------------|---|
| Accident :         | 0 |
| Incident :         | 0 |
| Incident mineur :  | 0 |
| Presqu'accidents : | 6 |



# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Relais-vrac des BARDYS

### Bilan d'application du SGS 2016

[Bilan SGS 2016 - Bardys V2.doc](#)

## Tous sites industriels PRIMAGAZ

### Bilan des actions 2016

### Objectifs et plan d'actions 2017

[Bilan SGS Global 2016 V2.doc](#)

# Rapport d'activité de l'exploitant

---

## Audits et Inspections

### Audit SGS interne

Décembre 2016

### Inspections DREAL

Mars 2016 : Système de Gestion de la Sécurité

