



Business Group Mines  
DIAM/GSF

DREAL LIMOUSIN (87)  
Site Jourdan  
22, rue des Pénitents Blancs  
87032 LIMOGES cedex

Bessines, le 12/12/2014

**Nos Réf. :** BES-CD-23-2014-12-12-0001

**Objet :** CHAUMAILLAT (23) – Etat radiologique du site : réalisation d'un plan compteur.

Madame,

En réponse à votre demande exprimée dans le rapport de visite d'inspection du 7 août 2014 sur le site de Chaumailat (commune de Clugnat – 23), veuillez trouver ci-joint le rapport sur l'état radiologique du site.

Les résultats du contrôle radiologique ont montré que le niveau moyen du débit de photons mesurés sur l'ensemble du site est de l'ordre de 140 chocs/seconde SPP $\gamma$ , soit environ deux fois le bruit de fond naturel. 92 % des valeurs de débits de photons mesurées à 1 m du sol sont inférieures à 240 chocs/secondes, soit environ 3 fois le bruit de fond naturel.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.

La Direction de la Sécurité et de l'Intégration  
dans les Territoires

P.J. : 1 rapport.

### **AREVA MINES**

Etablissement de Bessines  
2 route de Lavaugrasse - 87250 Bessines sur Gartempe  
Tél. : +33 (0)5 87 59 00 10 - Fax : +33 (0)1 34 96 48 44

**Siège social :** 1 place Jean Millier - 92400 Courbevoie - France  
Tél. : +33 (0)1 34 96 30 00  
Société Anonyme au capital de 25 207 343 € - 501 493 605 RCS Nanterre