































UN PROJET PROFEL

CHECKRENO

Contrôler vos chantiers et rénover en toute confiance!











Fiches d'Autocontrôle et de Réception

animation







+ 55.000 téléchargements site PROFEEL - Mars 2023

+ 51.000 téléchargements site FAIRE - 2021



28 FICHES PRATIQUES POUR FACILITER LA RÉCEPTION DE VOS TRAVAUX



Combles et toitures

Isolation des murs



Planchers bas



Menuiseries



Chauffage



ECS



Ventilation

+ 20.000 téléchargements site PROFEEL - Mars 2023




45 FICHES POUR FACILITER L'AUTOCONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE





CHECKRENO Check'Réno


animation







CHECKRENO Check'Réno










CHECKRENO Check'Réno












Créer un chantier

animation


1

2

3







Prestations

Contacts







Interface


Mes chantiers

CHECK'RÉNO



FAQ

Mentions légales et CGU












Interface













Autocontrôle




























Mme SUZON - MEN

| CHECK 'RÉN ⊘ | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|
| \bigcirc | Mes chantiers | | |
| ≡, | Mes listes de contrôle | | |
| | Bibliothèque | | |
| 袋 | Paramètres | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ■ Mode d'emploi | | |
| | ■ Nous contacter | | |

FAQ Mentions légales et CGU



| Informations | Autocontrôles | | Réceptions | |
|---|--|---|---|--|
| Autocontôles Groupes de prestations | <u>0</u> √9 <u>×</u> 1 | Menuiserie extérieu Points RGE uniquer | | |
| Groupes de prestations Menuiseries / paroi verticale | \$ | · 1/1 Photo avant dé | pose - fenêtre entière | |
| Phase | | (i) Ajou | uter un élément 🔒 💟 | |
| Phase | \$ | | | |
| Menuiserie | | · 2/ 2 Photo de la ve RGE | ntilation des locaux (grille, bouche) - | |
| | | Ajou | uter un élément 🖺 💟 🗵 | |
| | | | enuiserie neuve avant pose + étiquette en de la conformité des produits livrés | |
| | | Ajou | uter un élément 🖺 🔍 🔀 | |
| | · 4/ 4 Si dépose totale: Photo de l'état du gros-oeuvre l'ancienne feuillure et du dispositif de rejingot | | | |
| | | Ajou | uter un élément 🔝 🔽 | |









2



ENTREPRISE QUALI TRAVAUX

Adresse: 55 AV KLEBER PARIS 16 75116

Tèl: 01 00 00 00 00

Mail: cebole6062@mustbeit.com


Site internet: https://www.qualibat.com/







| INFORMATIONS CHANTIER | |
|---|-----------------------------|
| Client Mme SUZON - MEN | Réf. devis 787878 |
| Adresse <u>rue de la ville Agen 47000</u> | |
| Date début travaux 28.04.2023 | Date fin travaux 05.05.2023 |
| INFORMATIONS OPÉRATEURS | |
| Fait à (lieu): rue de la ville Agen 47000 | Le (date) 05.05.2023 |



animation



VX

VX





A VÉRIFIER AVANT TOUT LANCEMENT DE TRAVAUX

- · Le stockage des matériaux dans des conditions adaptées
- · L'ouvrage est accessible (en cas de coactivité)
- · Les éléments de sécurité sont mis en place

Légende Conforme Non conforme ou non vérifiable Points d'autocontrôle faisant RGE l'objet d'un écart dans les grilles d'audit RGE

ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

1.1 Photo avant dépose - fenêtre entière

2 2 Photo de la ventilation des locaux (grille, bouche) - R GE RGE



PRÉPARATION DE CHANTIER

Menuiserie extérieure

3. 3 Photo de la menuiserie neuve avant pose + étiquett e produit - Vérification de la conformité des produits li vrés par-rapport à la commande (RGE) RGE



- de l'ancienne feuillure et du dispositif de rejingot
- 6. 6 Photo Becquet (goutte d'eau, bavette) (RGE) RGE
- 8. 8 Photo Calfeutrement périphérique ? (RGE) RGE

VX

- 4 4 Si dépose totale: Photo de l'état du gros-oeuvre ou 🔎 📮 5.5 Si conservation du dormant existant: Photo du supp 🖵 💻 ort préparé pour calage et calfeutrement (RGE) RGE
 - 7.7 Photo Calage du rail bas continu (RGE) RGE

VX

VX



animation





C:\Users\DR_BORDEAUX\OneDrive - AGENCE QUALITE CONSTRUCTION\Documents\23-03-09 CHECK RENO\Chantier Mme SUZON - MEN.zip\3. Dossier Autocontrole\Images\

| Nom | |
|---------|--|
| chantie | r_files_1-Photo-avant-depose-fenetre-entiere_1683279243974_0.png |
| chantie | r_files_2-Photo-de-la-ventilation-des-locaux-(grille-bouche)-RGE_1683279259314_0 |
| chantie | r files 3-Photo-de-la-menuiserie-neuve-avant-pose-+-etiquette-produit-Verificati |

achantier_files_3-Photo-de-la-menuiserie-neuve-avant-pose-+-etiquette-produit-Verification-de-la-conformite-des-produits-livres-par-rapport-a-la-commande-(RGE)_1683279365366_0.png

🔳 chantier_files_4-Si-depose-totale:-Photo-de-l'etat-du-gros-oeuvre-ou-de-l'ancienne-feuillure-et-du-dispositif-de-rejingot_1683279388813_0.png

chantier_files_6-Photo-Becquet-(goutte-d'eau-bavette)-(RGE)_1683279407680_0.png

chantier_files_7-Photo-Calage-du-rail-bas-continu-(RGE)_1683279428935_0.png

chantier_files_8-Photo-Calfeutrement-peripherique-(RGE)_1683279441692_0.png

chantier_files_9-Photo-fin-de-chantier-menuiserie-posee-fermee-(-rayure-impact-a-3m)_1683279458078_0.png

chantier_files_10-Photo-fin-de-chantier-menuiserie-ouverte-occultations-manoeuvrees-(voletspersiennes)-(RGE)_1683279495485_0.png

| Taille | Compressé | Modifié le | Créé le |
|---------|-----------|------------------|---------|
| 749 750 | 749 971 | 2023-05-05 09:43 | |
| 868 763 | 869 028 | 2023-05-05 09:43 | |
| 558 432 | 558 596 | 2023-05-05 09:43 | |
| 655 834 | 656 034 | 2023-05-05 09:43 | |
| 411 574 | 411 688 | 2023-05-05 09:43 | |
| 652 325 | 652 525 | 2023-05-05 09:43 | |
| 271 729 | 271 342 | 2023-05-05 09:43 | |
| 666 505 | 666 698 | 2023-05-05 09:43 | |
| 438 592 | 438 727 | 2023-05-05 09:43 | |















Réception



| < | Signature du client | |
|----------|---------------------|----------|
| Fait à | | |
| Pari | <u>s</u> | |
| Le | | |
| 10/0 | 3/2022 | |
| Signatur | re | |
| 6 | | ⊠ |
| | Confirmer | |

| Catégorie | Vérification |
|--|--|
| de site de construction | Contrôle visuel |
| Groupe de prestation | |
| ITI | |
| Point de réception | |
| Le chantier est rep | olié et nettoyé ? |
| Statut du point | Réceptionné par : |
| Point validé Point non validé Point sans objet | Test 1Test 2 Le 10/03/2022 à 10:02 |
| Réserve client : | |
| Commentaire entreprise : | |









Interface




CHECK RÉNO

Mme SUZON - MEN

CHECK'RENO TES'
Responsable







France Rénov'







Tèl: 01 00 00 00 00

Mail: cebole6062@mustbeit.com

Site internet: https://www.qualibat.com/





PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION

| agissant en qualité de Maître d'ouvrage (clie après avoir procédé à la visite des travaux e | xécutés par l'entreprise QUALI TRAVAUX |
|--|---|
| au titre du marché faisant objet du devis r | ° 787878 en date du 12.04.2023 |
| | verticale |
| à l'adresse rue de la ville Agen 47000 | se : TEST CHECK'RENO |
| | |
| déclare que: (cocher la mention utile) | |
| La réception est prononcée sans réserve La réception est prononcée avec réserve | |
| La reception est prononcee avec reserve | s mentionnees dans redat croessous. |
| L'entreprise lèvera ces réserves dans un dél | al de : (inscrine le délai ainsi négocié) 5 jours |
| | |
| | |
| ☐ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| ☐ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| □ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| □ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| □ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| ☐ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| □ La réception est refusée – différée pour le | s motifs suivants : |
| | |
| | s motifs suivants : Le (date) : 05.05.2023 |
| | |
| Fait à (lieu) : agen | |
| Fait à (lieu) : <u>agen</u> Signatures | Le (date) : <u>05.05.2023</u> |
| Fait à (lieu) : <u>agen</u> Signatures | Le (date) : 05.05.2023 L'entreprise |
| Fait à (lieu) : <u>agen</u> Signatures | Le (date) : <u>05.05.2023</u> |







| C:\Users\Dr_BORDEAUX\OneDrive - AGENCE QUALITE CONSTRUCTION\Documents\23-03-09 CHECK RENO\Chantier Mme SI | ON - MEN.zip\ | | |
|---|-----------------|------------------------------------|---------|
| Nom | Taille Compre | ssé Modifiéle | Créé le |
| 1. Dossier documents | 256 236 230 | 127 | |
| 2. Dossier Réception | 939 954 913 | 25 | |
| 3. Dossier Autocontrole | 5 451 255 5 427 | 175 | |
| in Fiche Autocontrole.pdf | 877 764 558 | 917 2023 <mark>-</mark> 05-05 09:4 | .43 |
| Fiche de Reception.pdf | 1 341 139 736 | 581 2023-05-05 09:4 | .43 |
| iche information chantier.pdf | 1803 1 | 166 2023-05-05 09:4 | :43 |









