

# Commission de suivi de site

-----

## **RHODIA – SOLVAY**

**Bilan 2018 de l'inspection des  
installations classées**

**Réunion du 29 novembre 2019  
Préfecture des Deux-Sèvres**



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

# ***Bilan 2018 de l'inspection des installations classées***

## **Visite d'inspection de septembre et décembre 2018 :**

- **Nouvelle station d'épuration**
- **Test de mesure de maîtrise des risques (Atelier S1, débordement de méthanol)**

# ***Visite d'inspection du 21 septembre 2019***

## **Station d'épuration**

- **De faibles dépassements sous surveillance**
- **Une distinction attendue entre les rejets Dupont et Solvay suite à un incident survenu (action engagée également auprès de Dupont)**
- **De nouveaux investissements à venir (agence de l'eau) pour atteindre les valeurs limites d'émission fixé par l'arrêté préfectoral complémentaire.**

# ***Visite d'inspection du 13 décembre 2018***

## **Suite inspection 2018**

- **Procédures de modifications à revoir avec la démarche engagée par l'exploitant (solvay life saving rules). Ce sujet a été identifié suite à une inspection portant sur la gestion des modifications des Mesures de maîtrise des risques.**
- **Ecart concernant la procédure de test trimestriel (protection rideau d'eau)**

## **Inspection de MMR (débordement du réservoir de méthanol)**

- **Remarque sur la procédure de test (amélioration de la testabilité de l'ensemble).**
- **Cinétique de mise en œuvre normale à ajouter dans les documents.**

**Merci de votre attention**  
**QUESTIONS ?**