
Recensement des stériles miniers en France



Focus sur la Haute-Vienne

16 juin 2014






AREVA



Bilan Haute Vienne

















Ministère de l'Envrionnement Direction Générale de la Prévention des

DIAMISET

Affaire suivie par : Sophie GI 05 87 59 01 14 - sophie.gerlar Nos Réf. : BES-CD-56-2013-C Objet : Recensement des stér

Dans le cadre du recensemen 22 juillet 2009, nous vous p

- CD de données contient :
 L'intégralité des résults synthèse des zones d'in
- Une carte interprétée l'intérieur des zones d' commune (dossier « Af

PJ: 1 CD


AREVA MINES
Photobosement de Ressines
2 route de Larragnese - 97250 Deseines
Tel.: +23 (0)5 87 59 00 10 - Plas: +33 (0)1



HAUTE VIENNE

- **▶** 27 Communes concernées
- ► 12 Livrets pour les communes















Haute Vienne

- 6 fiches travaux proposées (>0,6)
 - Bessines sur Gartempe
 - 87B 143: Habitation
 - 87B 186: Garage
 - 87B 165: Plateforme
 - Razès
 - 87B-103: Zone d'activité artisanale
 - Compreignac
 - 87B 99: Parking / Cour
 - St Sylvestre
 - 87B 69: Indice naturel

► Prévisions: 6 500 m³



- Découverte du cas « Bessines »
 - 2011-12 : Contrôle au sol (stériles) sur l'extérieur : pas d'urgence
 Calcul DEAA : travaux envisagés pour l'extérieur, pas d'urgence
 - 2012-05: Transmission aux administrations
 - ◆ 2014-01 : Contrôles complémentaires à l'extérieur
 - 2014-03 : Contrôles radon à l'intérieur

Détails

- ♦ 2014-04 : Proposition des travaux d'assainissement
- → 2014-05 : Déménagement



- Détail des contrôles radon de mars 2014
 - 4 au 7 mars : Mesures intégrées (4 jours)
 - 7 mars : Information DREAL propriétaires des résultats
 - 7 au 13 mars : Mesures intégrées (4 jours, différentes configurations)
 - ♦ 10 13 mars : Information DREAL propriétaires des résultats
 - ♦ 17 au 21 mars : Contrôle de 2ème niveau Algade
 - 19 mars : Mise en évidence de sables de remblayage hydraulique
 - 19 mars : Information DREAL propriétaires des résultats
 - ♦ 20 mars : Réunion préfecture
 - 21 mars : Relogement de la famille
 - 24 mars 03 avril : Contrôles IRSN



- Découverte du cas « Bessines »
 - 2011-12 : Contrôle au sol (stériles) sur l'extérieur : pas d'urgence
 Calcul DEAA : travaux envisagés pour l'extérieur, pas d'urgence
 - 2012-05: Transmission aux administrations
 - ◆ 2014-01 : Contrôles complémentaires à l'extérieur
 - → 2014-03 : Contrôles radon à l'intérieur

Détails

- ♦ 2014-04 : Proposition des travaux d'assainissement
- → 2014-05 : Déménagement



► Addendum à l'instruction ministérielle (avril 2014)

► Etablissement d'un plan « radon » à l'échelle de la France




Synoptique du plan radon

	2010	2011 - 2013	2014	2014 - 201x
	Phase 1 « stériles »	Phase 2 « stériles »	Phase 3 « RADON »	Travaux « RADON »
Méthode	Spectrométrie héliportée	Contrôles SPP2 au sol	Mesures radon	Traitement des zones
Résultats	Carte des blocs survolés	Priorisation des zones	Localisation zones à traiter	



Méthodologie du plan radon


















Cour d'habitation : 9 fiches

Cour de ferme : 6 fiches

Zones de loisirs : 1 fiche

Entreprise:
5 fiches
















P1: 4 fiches

- . Zone artisanale Razès
- . La Lande (Bessines)
- . Sagnat (Bessines)
- . Av de Limoges (Bessines)

P2: 0 fiche

P3:17 fiches













Haute-Vienne

N° de Fiche	Priorité radon revue	Date passage Algade	Lieu de vie	Caves
87A-1	P3			
87A-10	P3			
87A-13	P3			
87A-15	P3			
87A-2	P3			
87B-103	P1	02/04/2014		
87B-124	P3			
87B-133	P3			
87B-139	P1	15/04/2014	Refus	Refus
87B-140	P1	02/04/2014		
87B-143	P1	17/03/2014		
87B-147	P3			
87B-165	P3			
87B-178	P3			
87B-182	P3			
87B-183	P3			
87B-185	P3			
87B-186	P3			
87B-187	P3			
87B-54	P3			
87B-99	P3			

Légende résultats radon

Lieu de vie (cave)

< 400

400 < x < 1000

1000< x < 2500 (5000)

> 2500 (5000)













ACTIONS A VENIR:

Maison de Bessines/Gartempe

- Plan d'action pour assainissement total de la parcelle (présenté DREAL 29 avril 2014)
- Relogement définitif de la famille

Razès

• Elaboration de la fiche travaux (radon)

Investigation radon (P3)

Envoi Kit radon

Enlèvement stériles

Après validation des fiches travaux





Merci de votre attention

