

# ENQUÊTES PHOTOS

## 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

En complément de campagnes de terrain dédiées visant à relever des laisses de crues, il peut être opportun de solliciter les collectivités (y compris les communes directement) pour compiler des photos exploitables permettant de positionner le niveau atteint par l'eau.

Lancée quelques jours après une crue, une enquête peut permettre de récupérer des photos compatibles qui auraient été faites spontanément par les acteurs locaux, ou de susciter un bref travail de terrain sur le territoire communal (les secteurs inondés étant alors généralement bien identifiés)

*Remarque : le recensement par enquête des dommages constatés présente également un intérêt, mais fera l'objet d'autres fiches méthodologiques. N'est concerné ici que le recensement des niveaux atteints.*

## 2. SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES PHOTOS

### Photographies

Les photos doivent être prises :

- ♦ précisément au moment du pic de crue, montrant ainsi l'eau à son niveau maximum
- ou ♦ après la décrue, montrant une indication du niveau atteint (laisse de crue, marque, témoignage, etc.)

Dans les deux cas, la photo doit montrer la limite du niveau d'eau atteint, sur un support permettant ultérieurement de la repositionner :

- ♦ support vertical (ex. mur, clôture)
- ou ♦ support horizontal (ex. au sol sur une route, un chemin, etc.)

	AU PIC DE CRUE	APRÈS LA DÉCRUE
SUPPORT VERTICAL		
SUPPORT HORIZONTAL		

NB : Le site présent sur les photos doit être préférentiellement accessible depuis le domaine public, de façon à faciliter un passage ultérieur le cas échéant.

## Informations d'accompagnement

Les informations d'accompagnement de chaque photo sont :

- la date exacte (jj/mm/aaaa hh:mm) de prise du cliché et la date de l'inondation (si photo prise à la décrue)
- le positionnement géographique du lieu photographié : coordonnées GPS (même grand public) ou positionné sur une carte
- description synthétique du lieu (ex. façade de la mairie, 10 rue du stade, pont de la RD 19, etc.)

## Exemple de contribution

	<p>Date de la photo : 17/12/2019 à 11h47</p> <p>Coordonnées GPS : lon : 0.3560353 lat : 46.6123255</p> <p>Description : L'Essart, aire de pique-nique à Buxerolles</p>
--	--


## 3. VALORISATION DES CONTRIBUTIONS

D'un point de vue pratique, les photos et leurs informations d'accompagnement peuvent être réceptionnées par l'émetteur de l'enquête.

Il peut aussi être proposé aux contributeurs de renseigner directement la plateforme nationale repères de crues\* en réalisant une « contribution simple ».

*NB : cette opération nécessite au préalable que le contributeur se crée un compte sur la plateforme.*

\*[www.reperesdecruces.developpement-durable.gouv.fr](http://www.reperesdecruces.developpement-durable.gouv.fr)



**description du site** Le site

Description \*

Photo du site

Parcourir Aucun fichier sélectionné

Plus d'information

Description de la photo

Zoomer sur

Système de coordonnées

WGS84

Coordonnée X / Longitude

Coordonnée Y / Latitude

Coordonnée Y / Latitude

**positionnement géographique**

**Le repère**

Année \* Mois Jour

Photo du repère

Parcourir Aucun fichier sélectionné **photo**

**date de l'inondation**

Description de la photo

**date de la photo**