

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Forage pétrolier

Description de l'établissement

Nom : Forage pétrolier
Adresse(s) : Lacq 201
Commune(s) : LACQ (64300)
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/03/2025

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP37828010101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Commune(s) : LACQ (64300)

Description¹ : Ancien site du puits de production d'huile sur la commune de Lacq exploité par SNPA (Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine). L'instruction du dossier de réhabilitation du site du puits LACQ-201 (LA201) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif de travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides (Article 44 du décret n°95.696 du 9 mai 1995) déposée en préfecture le 13 juillet 1999.

Le puits LACQ-201 a été foré du 13 juin au 31 juillet 1957 jusqu'à la profondeur de 1 400 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 358 365 m, Y = 128 987 m, Zsol = 95,78 m. Le puits LACQ-201 a été bouché définitivement le 10 mars 1997. La tête de puits a été découpée à - 1,5 m du sol. La plate-forme du puits LA0201 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400244.

L'emprise du site LA201 s'étend sur 8 438 m².

Un diagnostic environnemental du site a été réalisé en août 1998 dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif des puits. Ce diagnostic a révélé principalement :
– La présence d'hydrocarbures totaux (HCT) sur le sol mais qui ne sont pas significatifs d'une pollution
– La présence d'HCT dans l'eau de 0,3 mg/L, valeur voisine de la limite de quantification (0,1 mg/L).

Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés en 1997 et 1998.

Sur la base de la déclaration d'arrêt définitif de travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides déposée en préfecture le 13 juillet 1999 et la

visite du site réalisée le 25 février 2000, la DRIRE a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 10 mars 2000.

La police des mines a été levée par l'arrêté préfectoral n°00/1C/105 du 10 avril 2000.

Les documents suivants sont disponibles dans l'onglet « Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) » :
– AP1_AP2 MINES
– DADT
– Rapport AP1_AP2

Les documents concernant le rapport de recevabilité ainsi que le mémoire de fin de travaux sont manquants.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 24/03/2025

Enjeux et environnement :

Commune(s) : LACQ (64300)

Description³ : Ancien site du puits de production d'huile sur la commune de Lacq exploité par SNPA (Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine). L'instruction du dossier de réhabilitation du site du puits LACQ-201 (LA201) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif de travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides (Article 44 du décret n°95.696 du 9 mai 1995) déposée en préfecture le 13 juillet 1999.

Le puits LACQ-201 a été foré du 13 juin au 31 juillet 1957 jusqu'à la profondeur de 1 400 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 358 365 m, Y = 128 987 m, Zsol = 95,78 m. Le puits LACQ-201 a été bouché définitivement le 10 mars 1997. La tête de puits a été découpée à – 1,5 m du sol. La plate-forme du puits LA0201 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400244.

L'emprise du site LA201 s'étend sur 8 438 m².

Un diagnostic environnemental du site a été réalisé en août 1998 dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif des puits. Ce diagnostic a révélé principalement :
– La présence d'hydrocarbures totaux (HCT) sur le sol mais qui ne sont pas significatifs d'une pollution
– La présence d'HCT dans l'eau de 0,3 mg/L, valeur voisine de la limite de quantification (0,1 mg/L).

Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés en 1997 et 1998.

Sur la base de la déclaration d'arrêt définitif de travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides déposée en préfecture le 13 juillet 1999 et la visite du site réalisée le 25 février 2000, la DRIRE a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 10 mars 2000.

La police des mines a été levée par l'arrêté préfectoral n°00/1C/105 du 10 avril 2000.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : AP1_2_00-IC-105_20000410_LA201

DADT_19990713_LA201


Rapport_AP1_AP2_20000320_201

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
LACQ		AB	400	
LACQ		AB	401	

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 405141.0969652873, Lat. : 6264704.841928688

Superficie estimée :

8436 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.